



A la atención de D. Fernando Carrión Morales
Dirección General de Patrimonio Histórico
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid
Calle Arenal, 18, 2º planta / 28013-Madrid

Madrid, 31 de octubre de 2014

Estimado Sr. Director General de Patrimonio Histórico:

A instancia de la plataforma ciudadana *Salvemos el Frontón Beti Jai*, integrada en la asociación **Madrid Ciudadanía y Patrimonio** (inscrita en la Sección Primera, con Nº R. 32.229) y con dirección a efecto de notificación en: Vicente Patón. Apdo. de correos [] / 28080-Madrid), nos ponemos en contacto con usted en relación con las obras que hemos advertido en el edificio del antiguo Frontón Beti Jai, sito en la calle Marqués de Riscal nº 7.

Queremos poner en su conocimiento que durante los últimos días hemos observado la presencia de obreros en el interior del edificio, y el aporte y retirada de materiales diversos. Desde fuera hemos podido divisar lo que parecen ser protecciones con plásticos en los huecos, retirada de algunas piezas en las cubiertas del graderío, y tala de árboles en los espacios libre de la parcela.

En cualquier caso, no se ha colocado en la fachada el preceptivo cartel que certifique la existencia de una licencia de obras, ni el personal trabajador va equipado con cascos y elementos de seguridad, lo que nos hace dudar tanto de la existencia de una licencia de obras como de que se esté ejerciendo el control oficial de dichas obras, obligado desde esa Dirección General por tratarse de un Bien de Interés Cultural, y nos preocupa que se puedan alterar o destruir elementos significativos del exterior e interior del edificio.

Le enviamos algunas fotos obtenidas en el día de hoy y rogamos nos informe sobre la posible autorización y control de estas obras.

Le saluda atentamente

Vicente Patón Jiménez
Madrid Ciudadanía y Patrimonio
Presidente



PD.: Rogamos respuesta registrada remitida por correo certificado al signatario con la siguiente dirección:
Vicente Patón. Apdo. de correos [] / 28080-Madrid





Operario arrojando escombros desde el graderío superior. Alero recortado a máquina.



Protección?.. de la escalera con tablero aglomerado.. Protecciones de huecos con plásticos, de dudosa efectividad.



Operario troceando troncos de Ailanthus en la cancha, con motosierra, y sin guantes ni gafas protectoras.



Cortes con motosierra de la tablazón de la cubierta del graderío.



A la atención de D^a Paz González García
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda
Ayuntamiento de Madrid.
Calle RIBERA DEL SENA, 21 -EDIFICIO APOT.- 28042 Madrid

Madrid, 31 de octubre de 2014

Estimada Sra. Concejala Delegada del Área de Urbanismo y Vivienda:

A instancia de la plataforma ciudadana *Salvemos el Frontón Beti Jai*, integrada en la asociación **Madrid Ciudadanía y Patrimonio** (inscrita en la Sección Primera, con N^o R. 32.229) y con dirección a efecto de notificación en: Vicente Patón. Apdo. de correos / 28080-Madrid), nos ponemos en contacto con usted en relación con las obras que hemos advertido en el edificio del antiguo Frontón Beti Jai, sito en la calle Marqués de Riscal n^o 7.

Queremos poner en su conocimiento que durante los últimos días hemos observado la presencia de obreros en el interior del edificio, y el aporte y retirada de materiales diversos. Desde fuera hemos podido divisar lo que parecen ser protecciones con plásticos en los huecos, retirada de algunas piezas en las cubiertas del graderío, y tala de árboles en los espacios libre de la parcela.

En cualquier caso, no se ha colocado en la fachada el preceptivo cartel que certifique la existencia de una licencia de obras, ni el personal trabajador va equipado con cascos y elementos de seguridad, lo que nos hace dudar tanto de la existencia de una licencia de obras como de que se esté ejerciendo el control oficial de dichas obras, obligado por tratarse de un elemento con la más alta protección, y que pasará a formar parte próximamente del patrimonio público de este municipio. También nos preocupa que se puedan alterar o destruir elementos significativos del exterior e interior del edificio.

Le enviamos algunas fotos obtenidas en el día de hoy y rogamos nos informe sobre la posible autorización y control de estas obras.

Le saluda atentamente

Vicente Patón Jiménez
Madrid Ciudadanía y Patrimonio
Presidente



PD.: Rogamos respuesta registrada remitida por correo certificado al signatario con la siguiente dirección:
Vicente Patón. Apdo. de correos / 28080-Madrid



OFICINA DE REGISTRO ECONOMIA - HACIE
ENTRADA / REGISTRO
Fecha: 31/10/2014 Hora: 13:43
N^o Anotación: 2014/1052880



Operario arrojando escombros desde el graderío superior. Alero recortado a máquina.



Protección?.. de la escalera con tablero aglomerado.. Protecciones de huecos con plásticos, de dudosa efectividad.



Operario troceando troncos de Ailanthus en la cancha, con motosierra, y sin guantes ni gafas protectoras.



Cortes con motosierra de la tablazón de la cubierta del graderío.



A la atención de D. José Francisco García
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo
Ayuntamiento de Madrid.
Calle Montalbán, 1 -4ª planta.- 28014 Madrid

Madrid, 31 de octubre de 2014

Estimado Sr. Director General de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano:

A instancia de la plataforma ciudadana *Salvemos el Frontón Beti Jai*, integrada en la asociación **Madrid Ciudadanía y Patrimonio** (inscrita en la Sección Primera, con Nº R. 32.229) y con dirección a efecto de notificación en: Vicente Patón. Apdo. de correos [redacted] / 28080-Madrid), nos ponemos en contacto con usted en relación con las obras que hemos advertido en el edificio del antiguo Frontón Beti Jai, sito en la calle Marqués de Riscal nº 7.

Queremos poner en su conocimiento que durante los últimos días hemos observado la presencia de obreros en el interior del edificio, y el aporte y retirada de materiales diversos. Desde fuera hemos podido divisar lo que parecen ser protecciones con plásticos en los huecos, retirada de algunas piezas en las cubiertas del graderío, y tala de árboles en los espacios libre de la parcela.

En cualquier caso, no se ha colocado en la fachada el preceptivo cartel que certifique la existencia de una licencia de obras, ni el personal trabajador va equipado con cascos y elementos de seguridad, lo que nos hace dudar tanto de la existencia de una licencia de obras como de que se esté ejerciendo el control oficial de dichas obras, obligado por tratarse de un Bien de Interés Cultural, y nos preocupa que se puedan alterar o destruir elementos significativos del exterior e interior del edificio.

Le enviamos algunas fotos obtenidas en el día de hoy y rogamos nos informe sobre la posible autorización y control de estas obras.

Le saluda atentamente

Vicente Patón Jiménez
Madrid Ciudadanía y Patrimonio
Presidente



PD.: Rogamos respuesta registrada remitida por correo certificado al signatario con la siguiente dirección:
Vicente Patón. Apdo. de correos [redacted] / 28080-Madrid



OFICINA DE REGISTRO ECONOMÍA - HACIE
ENTRADA / REGISTRO
Fecha: 31/10/2014 Hora: 13:42
Nº Anotación: 2014/1052861



Operario arrojando escombros desde el graderío superior. Alero recortado a máquina.



Protección?.. de la escalera con tablero aglomerado.. Protecciones de huecos con plásticos, de dudosa efectividad.



Operario troceando troncos de Ailanthus en la cancha, con motosierra, y sin guantes ni gafas protectoras.



Cortes con motosierra de la tablazón de la cubierta del graderío.