

## Ermita románica de Valmores

### Observatorio del Patrimonio



### **Grado de amenaza / riesgo / peligro del bien:**

- Derribado o desaparecido

### **Propietario y/o responsable del bien:**

Desconocido

## Protección del bien:

Ninguna

## Descripción del bien:

Iglesia románica del antiguo despoblado de Valmores

## Estado actual del bien / acciones / estado legal / convenios / etc ...:

Derruida. Sólo conserva parte del ábside románico.

## Ubicación del bien:

Despoblado de Valmores Olmeda de las Fuentes , 40° 23' 0.5424" N, 3° 13' 19.632" W



---

**URL de origen:** <https://madridciudadaniaypatrimonio.org/observatorio/ermita-romanica-de-valmores>